



Accosti nel Porto di Brindisi come da Ordinanze n.48/2004

della Capitaneria di Porto Brindisi

[Caratteristica delle Banchine](#)

Acc. N.04	Banch. Centrale - Lato ponente banchina Dogana
Acc. N.19/B	Banch. Prolungamento di Nuovo Sporgente - Lato Terrare
Acc. N.05	Banch. Stazione Marittima Dogana - Lato tunnel - Cap.di Porto
Acc. N.19/C	Banch. Prolungamento di Nuovo Sporgente - Lato Terrare
Acc. N.06	Banch. Carbonifera - Sez. Nord
Acc. N.20	Banch. Prolungamento di Nuovo Sporgente - Sez. Centrale
Acc. N.07	Banch. Carbonifera - Sez. Sud
Acc. N.21	Banch. Prolungamento di Nuovo Sporgente - Lato Ipem
Acc. N.08	Banch. Traghetto - Vecchia Rampa
Acc. N.22	Banch. Nuovo Sporgente - Lato Ipem
Acc. N.09	Banch. Traghetto - Vecchia Rampa

Acc. N.23	Banch.Nuovo Sporgente - Lato Radice
Acc. N.10	Banch. di Levante - Nuova Rampa
Acc. N.24	Banch.Costa Morena Riva
Acc. N.11	Banch. Feltrinelli - Lato Levante
Acc. N.25	Banch.Costa Morena Diga - Lato Riva
Acc. N.12	Banch. Feltrinelli - Lato Punto Franco Sud
Acc. N.26	Banch.Costa Morena Diga - Lato Testata
Acc. N.13	Banch. Punto Franco - Lato Nord
Acc. N.##	Banch.Costa Morena Nord
Acc. N.14	Banch. Montecatini - Rampa S.Apollinare

Acc. N.# Banch.Costa Morena Est - Lato Radice / Centro/ Testata

Acc. N.15 Banch. Costa Morena Terrare Punta

Acc. N.27 Molo Polimeri - Punto 5

Acc. N.16 Banch. Costa Morena Terrare

Acc. N.28 Molo Polimeri - Punto 7

Acc. N.17 Banch. Costa Morena Terrare

Acc. N.29 Molo Polimeri - Punto 12

Acc. N.18 Banch. Costa Morena Terrare

Acc. N.30 Diga di Punta Riso - Centrale - Alto fondale

Acc. N.19/A Banch. Prolungamento di Nuovo Sporgente - Lato Terrare

N.B. : **Acc. N.# e Acc. N.##** Banchine ancora non regolamentate dalla Capitaneria di Porto