



Accosti nel Porto di Brindisi come da Ordinanze n.48/2004

della Capitaneria di Porto Brindisi

[Caratteristica delle Banchine](#)

Acc. N.04	<u>Banch. Centrale - Lato ponente banchina Dogana</u>
Acc. N.19/B	Banch. Prolungamento di Nuovo Sporgente - Lato Terrare
Acc. N.05	Banch. Stazione Marittima Dogana - Lato tunnel - Cap.di Porto
Acc. N.19/C	Banch. Prolungamento di Nuovo Sporgente - Lato Terrare
Acc. N.06	Banch. Carbonifera - Sez. Nord
Acc. N.20	Banch. Prolungamento di Nuovo Sporgente - Sez. Centrale
Acc. N.07	Banch. Carbonifera - Sez. Sud
Acc. N.21	Banch. Prolungamento di Nuovo Sporgente - Lato Ipem
Acc. N.08	Banch. Traghetto - Vecchia Rampa
Acc. N.22	Banch. Nuovo Sporgente - Lato Ipem
Acc. N.09	Banch. Traghetto - Vecchia Rampa

Acc. N.23 Banch.Nuovo Sporgente - Lato Radice

Acc. N.10 Banch. di Levante - Nuova Rampa

Acc. N.24 Banch.Costa Morena Riva

Acc. N.11 Banch. Feltrinelli - Lato Levante

Acc. N.25 Banch.Costa Morena Diga - Lato Riva

Acc. N.12 Banch. Feltrinelli - Lato Punto Franco Sud

Acc. N.26 Banch.Costa Morena Diga - Lato Testata

Acc. N.13 Banch. Punto Franco - Lato Nord

Acc. N.## Banch.Costa Morena Nord

Acc. N.14 Banch. Montecatini - Rampa S.Apollinare

Acc. N.# Banch.Costa Morena Est - Lato Radice / Centro/ Testata

Acc. N.15 Banch. Costa Morena Terrare Punta

Acc. N.27 Molo Polimeri - Punto 5

Acc. N.16 Banch. Costa Morena Terrare

Acc. N.28 Molo Polimeri - Punto 7

Acc. N.17 Banch. Costa Morena Terrare

Acc. N.29 Molo Polimeri - Punto 12

Acc. N.18 Banch. Costa Morena Terrare

Acc. N.30 Diga di Punta Riso - Centrale - Alto fondale

Acc. N.19/A Banch. Prolungamento di Nuovo Sporgente - Lato Terrare

N.B. : **Acc. N.# e Acc. N.##** Banchine ancora non regolamentate dalla Capitaneria di Porto